

Opgave 24

Polymerer - i alt 30 points

Spørgsmål 24

Spørgsmål 24: 3 points

Der haves en elastomer med et elastisk modul på 1 MPa. Elastomeren opfører sig som et Hook materiale. Hvor stor er spændingen, når materialet deformeres fra 1 cm til 1.1 cm?

0.1 MPa

1 MPa

1.1 MPa

0.11 MPa

restart :

$$E := 1 \text{ MPa} :$$

$$l_0 := 1 \text{ cm} :$$

$$l := 1.1 \text{ cm} :$$

Tøjning:

$$\epsilon := \frac{l - l_0}{l_0} = 0.1$$

Hooks lov:

$$\sigma = E \cdot \epsilon = 0.1 \text{ MPa}$$

0.1 MPa

Opgave 25

Spørgsmål 25

Spørgsmål 25: 5 points

En elastomer ($Y=1 \text{ MPa}$, Hook opførsel) ønskes forlænget til dobbelt længde. Elastomeren har et tværnitsareal på 1 cm^2 . Hvor stor en vægt skal der bruges, hvis forlængelsen sker ved at hænge et lod i elastomeren?

100 g

1 kg

10 kg

10 g

restart :

$$A := 1 \text{ cm}^2 :$$

$$Y := 1 \text{ MPa} :$$

$$g := 9.82 \frac{\text{N}}{\text{kg}} :$$

$$solve(A \cdot Y = m \cdot g, m) = 10.18329939 \text{ kg}$$

Spørgsmål 1

Spørgsmål 1: 2 point.

Sammensætning: 10% Cu og 90% Zn (vægt%)


Det haves en smelte ved 1000° som afkøles langsomt. Ved hvilken temperatur starter størkningen?

600°C

565°C

430°C

419°C



Fasediagrammet for Cu-Zn er vist i figur 1.

Figur 1. Fasediagram for kobber og zink (findes også i Callister kapitel 11, s. 356).

565°C

2

Spørgsmål 2

Spørgsmål 2: 2 point

Sammensætning: 80% Zn og 20% Cu


Det haves en smelte ved 1000° som afkøles langsomt. Ved hvilken temperatur slutter størkningen?

700°C

575°C

600°C

430°C



Fasediagrammet for Cu-Zn er vist i figur 1.

Figur 1. Fasediagram for kobber og zink (findes også i Callister kapitel 11, s. 356).

Nr 2 er rigtig.

9

Spørgsmål 9

Spørgsmål 9: 3 point


En 60 gram Zn klods "svejes" sammen med en 40 gram Cu klods. Dette to-metal system opvarmes nu til 390°C og holdes indtil der er opstået ligevægt. Hvad er udkommet af dette hypotetiske eksperiment?

Der vil være 2 intermetaliske faser bestående af α (alfa) og β' (beta').

Det hele vil være omdannet til γ (gamma).

Det hele vil være omdannet til β (beta).

De to metaller vil ikke reagere med hinanden på grund af lav oploselighed.



Fasediagrammet for Cu-Zn er vist i figur 1.

Figur 1. Fasediagram for kobber og zink (findes også i Callister kapitel 11, s. 356).

gamma

Korrasjon

10

100% bainit

17


Spørgsmål 17

Spørgsmål 17: 3 point

Et stål type 4340 varmebehandles på følgende måde. Austenitiseres ved 800°C hvorefter temperaturen sænkes hurtigt til 550°C (på under 10 sekunder); stålet holdes i 15 minutter ved denne temperatur, hvorefter det brækkes i vand. Hvilken mikrostruktur opnås efter denne varmebehandling?

- 100% martensit
- 20% ferrit (F) + 80% martensit
- 50% perlit + 50% martensit
- 100% perlit

Ståls varmebehandling I: i alt 5 point



Figur 2. TTT diagram for stål type 4340 (findes også i Callister i kapitel 12, s. 407).

15.60

900

(2.3.2.1)

100% martensit

Ståls varmebehandling II